



破断したTransmission mountのフロントとリアです。
ゴム面と支持ボルト面が分離しています。