




ファンブレードを取り付けようとしたところ、ボルトの頭が僅かしか出てなく、ナットが掛かりません。



今まで使っていたモーターには、
出っ張りなし

出っ張り有り

ファンブレードが取り付けられない理由は新しいモーター(Delco 15-8498)のこの出っ張りにありました。出っ張りの分、ボルトの長さが短くなっているのです。