



取り外したプラグです。左3本がフロント側、右3本がリヤ側です。

やはり錆び方がフロント側とリヤ側では、全く違います。リヤ側はまだ新品のようです。

シリンダーは左から順番に6番、4番、2番、5番、3番、1番です。プラグの焼け具合は6番と1番がよさそうですが、6番(フロント左端のエアクリーナー側)のサビが目立ちます。