



同じボルトです。カメラの角度で配置が判りづらいので、参照確認用として利用下さい。

右がベルトテンショナーが取り付けられた状態、左がベルトテンショナーのステーです。
左写真の下部のクロムメッキナットが、新しいエンジンマウント部分です。