




スタッド付きのEGR台座です。

送られてきたものにはEGRチューブ用フランジ付け根に、鍛造時にできた貫通孔がありました。

このままでは、バキュームリークの原因となります。

EGRフランジ付け根に貫通孔があります。



内部側です。鍛造時に出来た不具合です。

