



Before

なぜかこの部分のゴムジョイントが非常に劣化しています。



After

鋼管製です。RodneyのVacuum Lineセットに含まれています。

この部分のゴムジョイントは健全なものに交換しました。