




Idle Air Motor Posは許容値内だけど少し高め。

MAPは許容値内。TPSも許容値内。
Integratorはベストな数値。

O2の電圧はベストポジション。O2 Cross Countsが「0」となるのはおかしい。要再確認。
Block Learnの120はちょっと燃料圧高すぎ。



なんでLoop StatusがOpen??

スキャナーの測定結果です。エラーコードは出ませんでしたけど...