



Made in USAです。

この金物だけが偏心して、面が中心方向ではなく、あっち向いてます。
ばたばたと音を立てていたのは、この金物にローターが当たっていたのが原因でした。
他の金物の面は中心方向を向いています。