



この形状から「コーヒー缶」と呼ばれているVacuum Tankに繋がっているゴムホースは、取り外すまでは健全そうに見えたのですが、いざ外してみると硬化していて、差し込み部が緩んでいました。

今回交換です。



エアクリナー下にある、EGRソレノイドに繋がるエアホースとvapor canister廻りの交換したホース(グレー色)。

キャニスターは10年ほど前に交換しているため、内底部の「綿」は汚れていなかったため、今回交換せず。



クルーズコントロールサーボ廻りの交換したホース。