



GNDの配線です。
ICMの放熱用金属部とスクリー穴はGNDの接点も兼用しているのですが、GNDを確実に取るため、配線を引っ張ってきました。前回、この配線を取り付けるとき、締めすぎてしまって、今回のヒートシンクが必要となってしまったのです。

貼り付けたヒートシンク

