



右のビニール袋にむき出しに入れられて、送られてきました。ネットで調べてみると、普通はちゃんとしたパッケージに入っているようです。

スイッチハンドルの接触面が、傷が付いたままメッキされています。

品質は…良くないです。